

平凉中心地震台观测室及观测系统维修改造施工合同

甲方：甘肃省地震局

乙方：平凉市崆峒区恒信达装饰工程部

甲方所属子台崆峒地震台部分房屋由于年久失修，墙皮脱落，也无吊顶，与该台地电仪器检测平台室反差明显，影响台站面貌。另外厨房也已使用多年，橱柜及灶台台面已损坏，厨房电路老化，影响正常使用且存在安全隐患，需要维修改造。该台配电室及库房在观测室之外，属于简易房屋，由于年久失修，墙面开裂，屋顶漏雨，门窗破损严重，影响正常使用，急需维修改造。安国流体观测站自动观测水管系统阀门等年久老化，影响水流量进而影响观测精度，需要维修更换。北山流体观测站、铁路小区观测室井口装置简易且老化严重，影响观测及标定操作，需要维修改造并进行布线整理，铁路小区观测室暖气管道由于棚户区改造需要重新地埋架设。经甲乙双方协商，由乙方为甲方进行维修施工，双方达成如下协议。

一、工程名称：平凉中心地震台观测室及观测系统维修改造工程

二、工程地点：崆峒地震台、安国流体观测站、铁路小区流体观测站

三、工程内容：

崆峒台集线室维修、库房吊顶增白、厨房改造及水管维修、更换大门及门厅门。维修内容包括墙体铲除粉白、吊顶、屋顶维修、门窗更换、地砖及内墙瓷砖、厨房设施及水管等改造；配电室改造及电路改造等。安国流体观测站水管、阀门维修；铁路小区暖气管道维修、井口装置维修，观测室线路整理等。具体内容及工程量见附件预算清单。

四、工程承包方式：包工包料。

五、工期及验收时间：2020年8月13日开始施工，2020年9月15日竣工，2020年9月18日验收。

六、工程费及结算方式

此工程总费用为人民币 86500 元（捌万陆仟伍佰元整），工程竣工验收后，乙方向甲方出具发票，甲方凭发票及合同一次性付清工程款。

七、施工要求

- 1、施工前先进行拆除、清理工作，墙面涂料铲除要彻底。
- 2、门窗材料、样式、颜色要征得甲方同意并符合厚度要求。
- 3、购买 SBS 防水材料要符合甲方要求。
- 4、按甲方要求购买瓷砖、橱柜及台面、乳胶漆。
- 5、施工结束后将所有垃圾外运到市政指定的垃圾场。

八、质量要求

乙方必须按照合同要求精细施工，接受甲方监工人员的监督，按照甲方要求及时整改，以达到验收要求。

九、乙方要做到安全施工，施工当中的一切安全责任由乙方自己承担。

十、本协议一式四份，甲方三份，乙方一份，双方签字盖章后有效。

甲方：(盖章)

乙方：(盖章)

法定代表

或委托代理人 (签字)

法定代表人 (签字)

联系人 (签字)

联系人 (签字)

电话：18093681826

电话：18093325071

账户名称：平凉市崆峒区恒信达装饰工程部

开户行：甘肃银行平凉崆峒中路支行

账号：662115075643900010

日期：2020年8月12日

日期：2020年8月10日